**Информация по предписаниям, выданным общеобразовательным учреждениям по состоянию на 19.01.2017 года**

| № п/п | Наименование учреждения | | Выявленные нарушения законодательства (формулировка по предписанию) | Ориентировочная стоимость , тыс.руб. | Надзорный орган, выдавший предписание | | | | | | Срок исполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Роспотребнадзор | Пожнадзор | Прокуратура | УМВД, МЧС | решения суда | прочии | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ПРИМЕР, суммы ставить не надо!** | | | | | | | | | | | |
| | МОУ средняя школа №48 | ГОСПОЖНАДЗОР | Предписание №46 от 14.05.2015 г.Двери, выходящие в лестничную клетку №3 на первом этаже, открываются не по направлению выхода здания. | | | | | | | | 01.05.2016 |
| | | ГОСПОЖНАДЗОР | Двери, выходящие в лестничную клетку №4 на первом этаже, открываются не по направлению выхода из здания. | | | | | | | | 01.05.2016 |
| | | ГОСПОЖНАДЗОР | Коридор 2-го этажа не разделен противопожарной преградой 2-го типа(противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 15) на участки длинной не более 60 метров. | | | | | | | | 01.05.2016 |
| | | ГОСПОЖНАДЗОР | Коридор 3-го этажа не разделен противопожарной преградой 2-го типа(противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 15) на участки длинной не более 60 метров. | | | | | | | | 01.05.2016 |
| | | ГОСПОЖНАДЗОР | Выходы на кровлю, предусмотрены через окна на четвертом этаже. | | | | | | | | 01.05.2016 |
| | | ГОСПОЖНАДЗОР | На дверях, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров отсутствуют либо не исправны устройства для их самозакрывания. | | | | | | | | 01.05.2016 |
| | | ГОСПОЖНАДЗОР | Для покрытия пола в общих поэтажных коридорах применен материал с превышающими показателями пожарной опасности (Г2,РП2,Д3,Т2).(не представлен сертификат пожарной безопасности) | | | | | | | | 01.05.2016 |
| | | ГОСПОЖНАДЗОР | В лестничной клетке №3 стены и ступени окрашены краской превышающими показателями пожарной опасности (Г1,В1,Д2,Т2).(не представлен сертификат пожарной безопасности) | | | | | | | | 01.05.2016 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОСПОЖНАДЗОР | Здание хозблока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. | | | | | | | | 01.05.2016 |
| | | ГОСПОЖНАДЗОР | В спортивно-оздоровительном комплексе вторые двери эвакуационного выхода из здания. | | | | | | | | 01.05.2016 |
| | | РОСПОТРЕБНАДЗОР | Предписание № 1308 от 06.10.2016г. Устранить протечки на стенах и потолках и их причину (крыша). Косметический ремонт 3-го этажа. Устранить дефекты напольного покрытия (замена линолеума в рекриациях 1,2,3 этажа) | | | | | | | | 06.11.2016 |
| | | ПРОКУРАТУРА | Предписание №03-04/2016 от 19.04.2016 года. Вывод сигнала КТС на ФГКУ УВО УМВД России по ЯО | | | | | | Дело №5-182/16 от 24.06.2016 | | 01.09.2016 |
| | | | | | | | | | | | |